

Popis povrchu a doplnění zadání k podání nabídky

„Rekonstrukce hřiště umělý trávník ve sportovním areálu Liščí kopec“

Popis povrchu

Stávající fotbalové hřiště je zhotoveno pouze z umělé trávy, která je již v současné době dožitá. Na ploše se vyskytuje několik terénních nerovností. Hřiště je odděleno od ostatní plochy plotem, který tvoří dřevěný mantinel a ochranné síť.

Velikost hřiště 42x22m

Doplnění zadání k podání nabídky

Úpravy prováděné v rámci výzvy

- Demontáž ohrazení pro přístup techniky a jeho montáž zpět
- Odstranění stávajícího povrchu
- Odvoz a likvidace povrchu
- Vyrovnání celé plochy hřiště, vrstvení, hutnění
- Kontrola a případné čištění odvodňovacího systému
- Pokládka nového povrchu, včetně konečných úprav
- Doprava mechanizace a ostatní
- Údržba v době záruky

Při hodnocení jednotlivých nabídek budou jako hlavní kritéria brána: cena, záruka, kvalita a životnost povrchu hřiště. Uchazeč musí prokázat jeho kvalitu certifikacemi, technickým popisem. Životnost a reference dále dokáže uchazeč seznamem již zhotovených hřišť. Uchazeč popíše způsob běžné údržby, případně potřebu údržby prostřednictvím firmy (četnost), včetně ceny a dodavatelské firmy.

Zadavatel požaduje provést kalkulaci ceny na jednotlivé položky.