

Čerčany, 30. září 2020

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel na základě níže uvedených žádostí v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Sportovně rekreační areál Vejsplachy – krytý bazén vč. infrastruktury**“ zadávané v otevřeném řízení.

### Žádost o vysvětlení č. 1

Žádáme o upřesnění, které z položek a z kompletů výkazu výměr soutěžené stavby spadají pod kvalifikační požadavek finančního objemu bazénové technologie.

### Vysvětlení k žádosti č. 1

Zadavatel v čl. 5 odst. 4 písm. a)4 zadávací dokumentace stanovil jako jedno z kritérií prokázání technické kvalifikace:

**„a4) alespoň 3 stavby, které obsahovaly dodávku a montáž kompletní bazénové technologie (nejméně 3 samostatných úpraven vody na každé stavbě) pro celoročně provozované plavecké areály ve finančním objemu těchto prací min. 10 mil. Kč bez DPH , přičemž u každé této zakázky byla celková vodní plocha min. 250 m<sup>2</sup> a objem vodní plochy min. 275 m<sup>3</sup> a jednalo se o filtraci v systému praní filtrů kombinace voda – vzduch, jako filtrační materiál aktivované skelné filtrační medium a to v celkovém množství na každé stavbě nejméně 10 tun a desinfekce prostřednictvím středotlakých UV lamp.“**

Zadavatel má za to, že pojem "kompletní bazénová technologie" je dostatečně určitý pro stanovení zařízení, které lze pod tento pojem zahrnout. Pokud by měl zadavatel blíže specifikovat tento pojem odkazem na příslušnou část zadávací dokumentace na tuto veřejnou zakázku, pak by se jednalo o dodávky a montáže odpovídající položkám soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) v PS 101 bazénová technologie. Zadavatel ovšem zdůrazňuje, že v rámci prokázání shora uvedeného kritéria technické kvalifikace nepožaduje, aby předmětná bazénová technologie, kterou bude dodavatel prokazovat splnění tohoto kritéria technické kvalifikace, přesně odpovídala položkám soupisu prací v PS 101, ale aby je jednalo o **kompletní bazénovou technologii** odpovídající parametrům obsaženým v zadávací dokumentaci.

### Žádost o vysvětlení č. 2

K rozvaděčům silnoproudé elektroinstalace „rozvaděč diagnostiky NO“ a „rozvaděč RC“ nejsou k dispozici samostatné výkresy – schémata. Žádáme o jejich doplnění.

### Vysvětlení k žádosti č. 2

Jedná se o typové výrobky, které souvisí s celkovou dodávkou jednotlivých zařízení. Schéma dodá vybraný dodavatel dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci.

### Žádost o vysvětlení č. 3

Ve výkazu výměr pro ZTI je položka na řádku č. 187.

21	Nabídková cena	dodávka podtlakové kanalizace – celkem	kpl	1,00
	0,00			

Dodávky podtlakové kanalizace jsou položkově vyspecifikovány v řádcích nad nebo pod touto položkou. Co má položka č. 21 obsahovat? Žádáme o vysvětlení.

#### Vysvětlení k žádosti č. 3

Položka č. 187 je celková cena za dodávku materiálu pro podtlakovou kanalizaci. Položky na řádcích 171-185 jsou pouze rozepsané položky pro komplet položku řádku 187. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) je vymazán součtový vzorec dílčích položek. Opravený soupis prací „SO 102 D141 ZT\_SO-102\_VV\_R2.xlsx“ je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

#### Žádost o vysvětlení č. 4

Ve výkazu výměr pro ZTI, řádek 213 v oddíle „protipožární manžety na potrubí kanalizace“ jsou položky dodávky (č. 33, 34, 35) a položka montáže č. 36. Množství v těchto položkách se neshoduje, chybí montáž pro 1 ks manžety DN 200. Žádáme o upřesnění.

#### Vysvětlení k žádosti č. 4

Ve výkazu je chybný součet jednotlivých protipožárních prostupek – správně má být 10 ks. V soupisu prací bylo opraveno, přičemž opravený soupis prací „SO 102 D141 ZT\_SO-102\_VV\_R2.xlsx“ je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

#### Žádost o vysvětlení č. 5

Ve výkazu výměr pro ZTI, řádek 132 v oddíle „protipožární manžety na potrubí kanalizace“ jsou položky dodávky (č. 45, 46) a položka montáže č. 47. Množství v těchto položkách se neshoduje, chybí montáž pro 65 ks manžety. Žádáme o upřesnění.

#### Vysvětlení k žádosti č. 5

Ve výkazu je chybný součet jednotlivých protipožárních prostupek – správně má být 87 ks. V soupisu prací bylo opraveno, přičemž opravený soupis prací „SO 102 D141 ZT\_SO-102\_VV\_R2.xlsx“ je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

#### Žádost o vysvětlení č. 6

Dle PD je hladina spodní vody zachycena v úrovni -1,3 – 2,0 m pod terénem. S ohledem na nerezovou bazénovou vanu mohou nastat problémy s konstrukcí bazénového tělesa (zdeformování stěn, zdeformování dna, roztrhání svárů, oxidace bazénového tělesa). Žádáme o vyjádření statika k tomuto problému.

#### Vysvětlení k žádosti č. 6

Z výkresové dokumentace je patrné, že nerezové bazény jsou umístěny uvnitř objektu. Hladina spodní vody nemá na nerezové bazény vliv.

#### Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je:

- opravený soupis prací „SO 102 D141 ZT\_SO-102\_VV\_R2.xlsx“ (oprava položek ve smyslu uvedeném výše).

#### Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah výše uvedeného vysvětlení zadavatel konstatuje, že tímto vysvětlením nebyla provedena změna či doplnění zadávacích podmínek, které by svou povahou vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.

Mgr. Veronika Hübnerová  
zplnomocněný zástupce zadavatele