

Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

<i>Zodp. projektant</i> Ing. S. Janák	<i>Vypracoval</i> Bc. P. Syrovátka	<i>Č. zakázky</i> 036/18	<b>DiK</b> <b>Janák, s.r.o.</b> Dopravně inženýrská kancelář nábřeží Václava Havla 207 TRUTNOV
<i>Místo</i> Vrchlabí	<i>Kraj</i> Královéhradecký	<i>Datum</i> 05.2019	
<i>Investor</i> Město Vrchlabí			<i>Stupeň</i> PDPS
Vrchlabí, ul. U Nemocnice REKONSTRUKCE KOMUNIKACE			<i>Měřítko</i> -
D.1.1 VOZOVKA A CHODNÍKY			D.1.1.2m
TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ			

Stavba: Vrchlabí, ul. U Nemocnice  
**REKONSTRUKCE KOMUNIKACE**  
**D.1.1 VOZOVKA A CHODNÍKY**

## TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 036/18  
 Stupeň: PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
USEK 1		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
ZÚ1	0,000		0,73	0,01											
P1	0,010		0,85	0,23		0,79	0,12	10,00		7,90	1,20				
P2	0,025		1,44	0,00		1,15	0,12	15,00		17,18	1,73				
P3	0,040		1,20	0,01		1,32	0,01	15,00		19,80	0,08				
KÚ1	0,044		0,89	0,00		1,05	0,01	4,00		4,18	0,02				
					CELKEM USEK 1										
USEK 2															
ZÚ2	0,000		2,64	1,17											
P4	0,020		2,02	0,54		2,33	0,86	20,00		46,60	17,10				
P5	0,040		0,80	0,26		1,41	0,40	20,00		28,20	8,00				
P6	0,060		2,68	0,05		1,74	0,16	20,00		34,80	3,10				
P7	0,080		1,76	0,00		2,22	0,03	20,00		44,40	0,50				
P8	0,100		1,94	0,02		1,85	0,01	20,00		37,00	0,20				
P9	0,120		1,77	0,01		1,86	0,02	20,00		37,10	0,30				
P10	0,140		3,94	2,86		2,86	1,44	20,00		57,10	28,70				

Stavba: Vrchlabí, ul. U Nemocnice  
**REKONSTRUKCE KOMUNIKACE**  
**D.1.1 VOZOVKA A CHODNÍKY**

## TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 036/18  
 Stupeň: PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
USEK 2		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
P10	0,140		3,94	2,86											
P11	0,160		3,34	4,48		3,64	3,67	20,00		72,80	73,40				
P12	0,180		1,00	0,04		2,17	2,26	20,00		43,40	45,20				
P13	0,200		1,00	0,00		1,00	0,02	20,00		20,00	0,40				
KÚ2	0,20396		1,02	0,00		1,01	0,00	3,96		4,00	0,00				
						CELKEM USEK 2				425,40	176,90				
						CELKEM D.1.1				474,45	179,92				