


VNĚJŠÍ ZÁBRADLÍ LEVÉ

PŮDORYS
M 1: 20






ŘEZ 1398

VÝPIS MATERIÁLU PRO 2 KS ZÁBRADLÍ = LEVÉ A PRAVÉ - OBJEKT ČP. 1398 :


KONSTRUKCE	PROFIL	DÉLKA +5%	HMOTNOST
MADLO A SLOUPKY	TR.ø 48,3x3 mm	2x 13,63 x 1,05 = 28,62 m	3,247 kg/m x 28,62 m = 92,93 kg
TYČOVÁ VÝPLŇ	TR.ø 33,7x3 mm	2x 5,03 x 1,05 = 10,56 m	2,198 kg/m x 10,56 m = 23,21 kg
SPOJOVACÍ TYČOVINA	ø 12 mm	2x 0,72 x 1,05 = 1,52 m	0,888 kg/m x 1,52 m = 1,35 kg
SPOJOVACÍ PLECH	130x60x5 mm	4 ks	4x 0,33 kg = 1,32 kg
DOPLNKOVÉ PRVKY MÍČKA AP./	-	-	2x 4,25 kg = 8,50 kg
KOTEVNÍ PRVEK DO STĚNY HORNÍ	T 130x180x160 mm	2 ks	2x 2,89 kg = 5,78 kg
KOTEVNÍ PRVEK DO STĚNY SPODNÍ	T 130x180x168 mm	2 ks	2x 2,95 kg = 5,90 kg
MONTÁŽNÍ MATERIÁL /ŠROUBY AP./	-	-	4 kg
CELKEM			142,99 kg

VNĚJŠÍ ZÁBRADLÍ LEVÉ

ŘEZ SVISLÝ PODÉLNÝ
PŘÍSTUPOVÝM SCHODIŠTĚM
M 1: 20



ŘEZ 1398



- LEGENDA, POZNÁMKY, POKYNY K REALIZACI :
- UCHYCENÍ VNĚJŠÍHO ZÁBRADLÍ MUSÍ BYT DILATAČNÍ = MUSÍ UMOŽNIT DILATAČNÍ POHYBY VNĚJŠÍHO ZÁBRADLÍ BEZ NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA VNĚJŠÍ ZATEPLENÍ DOMU /VZNIK TRHLIN V MÍSTĚ UCHYCENÍ AP./.
 - POZOR - JAKÉKOLI ZMĚNY PROJEKTU, AT ŮŽ V PRŮBĚHU VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODAVATELE, JEHO SUBDODAVATELŮ ČI REALIZACE, PODLEŽAJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM - ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST.
 - PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ NEBO ZAHÁJENÍM VÝROBY KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT, JEJICH ROZMĚRY A PODMÍNKY ZABUDOVÁNÍ PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ - POZOR - PROJEKTANT NENESE ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY VZNIKLE NEDODRŽENÍM TĚTO VELMI DŮLEŽITÉ PODMÍNKY.
 - NA KONSTRUKCI VNĚJŠÍHO ZÁBRADLÍ MUSÍ DODAVATEL ZHOTOVIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI, REALIZACI LZE ZAHÁJIT AŽ PO PISEMNÉM SOUHLASU PROJEKTANTA S VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ.
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ RESPEKTOVAT EXTRÉMNÍ ZATÍŽENÍ KLIMATICKÝMI VLIVY - POVRCHOVÉ ÚPRAVY MUSÍ BYT REALIZOVÁNY NA ŽIVOTNOST VYSOKOU /H/ PRO STUPEN KOROZNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ C4 VYSOKÝ DLE ČSN EN ISO 12944, DRUHOU POVRCHOVÉ ÚPRAVY MUSÍ ODPOVÍDAT I ZPŮSOB PŘÍPRAVY PODKLADU.
 - ZÁBRADLÍ MUSÍ BYT REALIZOVÁNO DLE ČSN 74 3305, ZEJMÉNA ČL. 5.4.4. A NŮREM SOUVISEJÍCÍCH.
 - MADLO A SLOUPKY ZÁBRADLÍ TR.ø 48,3x3 MM, VODOROVNÁ TYČOVÁ VÝPLŇ TR.ø 33,7x3 MM, KONCE A NAPOJENÍ TRUBEK ZAVÍČKOVAT, SPOJOVACÍ PRVKY ZÁBRADLÍ TYČOVINA ø 12 MM, SPOJOVACÍ PLECHY NA KOTVĚ DO STĚNY 130x60x5 MM A 130x68x5 MM SE DVĚMA OVÁLNÝMI OTVORY PRO ŠROUBOVÉ SPOJENÍ

+0,0 = cca 490,00 Bpv

ČP. 1398

KATALOG DETAILŮ - D.1.1.b.3

VNĚJŠÍ ZÁBRADLÍ ČP.1398 - KOLMO K VÝCHODNÍ FASÁDĚ

VRCHLABÍ, ŠKOLNÍ ČP. 1395-1399, OPRAVA VNĚJŠÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

VYPRACOVAL ING.ARCH. ZDENĚK HANUŠ

DET. 4

MĚŘITKO M 1: 20

STUPEŇ DSP+DPS+DVZ

DATUM KVĚTEN 2023

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST,
ČINNOST TECHNICKÝCH PORADCŮ
PRO ZDRAVOTNICTVÍ,
HRADEC KRÁLOVÉ, SLEZSKÁ 848,
TELEFON 776 773 778,
E-MAIL amx@amxcz.cz
ING.ARCH. ZDENĚK HANUŠ

amx s.r.o.